

ООО «Полистрой-Сервис» 603083 Н.Новгород ул. С.Тюленина 19А  
ИНН 5256030860, КПП 601001, ОГРН 10252002275801, ОКОНХ 71500, ОКПО  
50337791, Свидетельство № СРО-С-057-5256030860-001970-3 выдано НП  
«МОС (СРО)» от 26.10.2012г

Техническое заключение  
по осмотру технологического оборудования

Члены комиссии:

Директор ООО «Полистрой-Сервис» Шевелев А.В.  
Гл. Энергетик ООО «Полистрой-Сервис» Пантелеев Н.А.  
Зам. дир. по АХЧ МКС(К)ОУ школа-интернат VIII вида № 71  
Вагина Л.К.

Осматриваемое оборудование:

1. Электроплита № 1 - в рабочем состоянии \_\_\_\_\_
2. Электроплита № 2 - в рабочем состоянии \_\_\_\_\_
3. Мясорубка № 1 - в рабочем состоянии \_\_\_\_\_
4. Мясорубка № 2 - в рабочем состоянии \_\_\_\_\_
5. Кипятильник № 1 КНЭ-100 - в рабочем состоянии \_\_\_\_\_
6. Холодильный шкаф № 1- в рабочем состоянии (t режим от 0 до +6С, что соответствует норме.) \_\_\_\_\_
7. Холодильник № 2 - в рабочем состоянии (t режим от 0 до +6С, что соответствует норме.) \_\_\_\_\_
8. Холодильник № 3 - в рабочем состоянии (t режим от 0 до +6С, что соответствует норме.) \_\_\_\_\_
9. Холодильный шкаф № 4 - в рабочем состоянии (t режим от 0 до +6С, что соответствует норме.) \_\_\_\_\_
10. Холодильный шкаф № 5 - в рабочем состоянии (t режим от 0 до +6С, что соответствует норме.) \_\_\_\_\_
11. Холодильный шкаф № 6 - в рабочем состоянии (t режим от 0 до +6С, что соответствует норме.) \_\_\_\_\_
12. Морозильная камера - в рабочем состоянии ( t режим до - 18С, что соответствует норме.) \_\_\_\_\_
13. Машина протирочная резательная № 1- в рабочем состоянии \_\_\_\_\_
14. Машина протирочная резательная № 2 - в рабочем состоянии \_\_\_\_\_
15. Шкаф жарочный ШЖЭ-0,85 (t режим от 0 до 450С, что соответствует норме.) \_\_\_\_\_
16. Электросковорода - в рабочем состоянии \_\_\_\_\_
17. Машина картофелеочистительная - в рабочем состоянии \_\_\_\_\_

«04» августа 2016г.



Шевелев А.В.

Пантелеев Н.А.